

## АКТ

**Государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ.**

Документация: «Отчёт по итогам проведённой археологической разведки на территории земельных участков, выделенных под реализацию проекта «Капитальный ремонт сетей водоотведения г. Богородска и Богородского муниципального округа Нижегородской области». ООО «Центр историко-археологических исследований Кировской области», г. Киров, 2025 г.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. N 530.

Дата начала проведения экспертизы	26.09.2025
Дата окончания проведения экспертизы	12.02.2026
Место проведения экспертизы	Удмуртская Республика, г. Глазов, Нижегородская область, г. Богородск
Заказчик экспертизы	ООО «Центр историко-археологических исследований Кировской области»

### 1. Сведения об эксперте:

Фамилия, имя и отчество	Кириллов Андрей Николаевич
Образование	Высшее

Специальность	Преподаватель истории, археолог
Учёная степень, звание	Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики
Стаж работы	25 лет
Место работы и должность	ИП Кириллов Андрей Николаевич
Реквизиты аттестации	Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ № 1830 от 22.06.2023 г.)

Профиль экспертной деятельности:

- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального закона;

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ;

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории

объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Экспертиза проведена одним экспертом – А.Н. Кирилловым, в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. N 530, пункт 8-з.

Настоящим подтверждаю, что я, государственный эксперт А.Н. Кириллов, предупреждён об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. N 530, п. 20-д и со статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.

## **2. Отношения к заказчику:**

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

### **3. Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы:**

- Федеральный закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. N 530.

- Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области №Исх-518-469191/24 от 19.08.2024

- Договор возмездного оказания услуг на организацию проведения историко-культурной экспертизы № 56-02-11/2025 от 26 сентября 2025 г.

### **4. Объект экспертизы**

Отчёт по итогам проведённой археологической разведки на территории земельных участков, выделенных под реализацию проекта «Капитальный ремонт сетей водоотведения г. Богородска и Богородского муниципального округа Нижегородской области. ООО «Центр историко-археологических исследований Кировской области», г. Киров, 2025 г.

### **5. Цели экспертизы**

Определение наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на территории земельных участков, выделенных под реализацию проекта «Капитальный ремонт сетей водоотведения г. Богородска и Богородского муниципального округа Нижегородской области».

### **6. Перечень документов, представленных заявителем:**

- «Отчёт по итогам проведённой археологической разведки на территории земельных участков, выделенных под реализацию проекта «Капитальный ремонт сетей водоотведения г. Богородска и Богородского муниципального округа Нижегородской области», ООО «Центр историко-

археологических исследований Кировской области», г. Киров, 2025 г. – 326 стр., в составе:

*Введение*

*Геоморфология Богородского района*

*Историческая справка*

*Результаты проведения археологических работ*

*Заключение*

*Альбом иллюстраций*

- Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области №Исх-518-469191/24 от 19.08.2024

- Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области № 19 от 26 января 2026 г.

**7. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:** не имеются.

**8. Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых методов, объёма и характера выполненных работ и их результатов.**

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия и представленной заказчиком документации в части её соответствия действующему законодательству в сфере охраны культурного наследия.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ всех предоставленных материалов по объекту с формулировкой выводов; оформление результатов исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в виде Акта.

Установлено, что представленные на экспертизу материалы, их номенклатура и объем достаточны для выработки заключения государственной историко-культурной экспертизы.

## 9. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для неё специальной, технической и справочной литературы

### *Юридические и методические материалы*

1. ГОСТ Р 55627-2013 Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09 октября 2013 г. N 1138-с
2. Закон об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской области №14-З от 06 от 02.02.2016 г (в ред. законов Нижегородской области от 06.04.2016 N 37-З, от 03.05.2017 N 46-З)
3. Методические рекомендации по подготовке и согласованию документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия. Департамент культурного наследия города Москвы.  
[https://www.mos.ru/upload/alerts/files/YRD\\_metodicheskierekomendacii\\_razdel\\_1812.pdf](https://www.mos.ru/upload/alerts/files/YRD_metodicheskierekomendacii_razdel_1812.pdf)
4. Письмо Министерства культуры РФ от 30.09.2022 г. №19315-12-02@
5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утверждённое постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15
6. Портал пространственных данных «Национальная система пространственных данных» <http://nspd.gov.ru>
7. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2024 г. N 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
8. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.
9. Циркулярное письмо Министерства культуры Российской Федерации от 02.11.2016 № 337-01-39-НМ.

### *Научная литература*

10. Богородск// Энциклопедия Нижнего Новгорода URL:  
<https://www.nnov.ec/Богородск>.
11. История города Богородск// Нижний Новгород и Нижегородская область. История и география Нижнего Новгорода и Нижегородской

области, достопримечательности и примечательные природные места региона, фотографии природы и городов нижегородского края. URL: <http://www.nn-obl.ru>

## **10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований**

В результате рассмотрения документации установлено следующее.

Археологические работы на территории земельных участков, выделенных под реализацию проекта «Капитальный ремонт сетей водоотведения г. Богородска и Богородского муниципального округа Нижегородской области» велись в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ и «Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации» (М., Институт археологии РАН, 2023). Общая протяженность исследования составила около 24 км.

Археологические натурные исследования проводились разведочной группой ООО «Центр историко-археологических исследований Кировской области» в соответствии с договором № 12/СП1 от 21.03.2025 г., заключенным между ООО «ЦИАИКО» и ООО «Рекорд», на основании Открытого листа № P018-00103-00/02315973, выданного Е. В. Русланову Министерством культуры Российской Федерации.

В Отчёте описывается геоморфология, гидрология, почвы участка обследования, дана историческая справка, описаны предыдущие археологические исследования на территории Богородского района. Освещены натурные полевые исследования на земельных участках, описана методика работ, представлена информация об основном оборудовании, перечислены мероприятия, проведённые в месте исследования. Дана стратификация заложенных шурфов, описание выявленного объекта культурного наследия.

Отчёт включает Альбом иллюстраций (всего 444 иллюстрации), и копию Открытого листа № P018-00103-00/02315973 от 16 мая 2025 г. на имя Е. В. Русланова.

### ***Описание обследованного участка.***

Территория обследования располагалась преимущественно в границах жилой застройки г. Богородска и д. Песочное Нижегородской области, на территориях, насыщенных инженерными коммуникациями, по которым проложены асфальтированные и мощеные щебнем дороги, тротуары, произведено благоустройство территории.

Обследование территории производилось отдельными отрезками в соответствии с маршрутом капитального ремонта сетей водоотведения.

### ***Результаты археологических исследований.***

#### **Обследование ул. Калинина**

Маршрут обследования начался в юго-западной части города по ул. Калинина, в точке пересечения проектируемой линии капитального ремонта сетей водоотведения с ул. Лермонтова. Далее маршрут следует вдоль ул. Калинина в северо-восточном направлении. Здесь заложен шурф № 1, на задернованном, поросшем травой и кустарниками участке, в 9 м к юго-востоку от дорожного полотна ул. Калинина, в 54 м к югу от юго-восточного угла здания № 110Б по ул. Калинина, в 72 м к юго-востоку от юго-восточного угла здания № 110БК1 по ул. Калинина. Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 1 не обнаружены.

Далее маршрут обследования следовал в северо-восточном направлении вдоль ул. Калинина до пересечения с пер. Удаловским. Северо-восточнее перекрестка с пер. Удаловским заложен шурф № 2, на задернованном, поросшем травой и кустарниками участке первой надпойменной террасы правого берега безымянного левого притока р. Рязанки, в 13 м к запад-юго-западу от юго-западного угла здания № 50 по ул. Калинина, в 15 м к восток-северо-востоку от юго-восточного угла здания № 56 по ул. Калинина, в 14 м

северо-западу от дорожного полотна ул. Калинина, в 642 м северо-востоку от шурфа № 1. В процессе выборки шурфа № 2 прослежен культурный слой в виде переотложенной плотной темно-коричневой супеси с включением битого кирпича и коричневого суглинка, а также коричневой пестроцветной супеси, в которых обнаружены фрагменты керамических сосудов XVIII – начала XX вв.

Далее маршрут следует в северо-восточном направлении по ул. Калинина, пересекает перекресток с ул. Урицкого.

### **Обследование 1-й ул. Рязанки**

Маршрут обследования достигает точки пересечения с 1-ой ул. Рязанкой, поворачивает в восточном направлении, следуя вдоль четной стороны 1-ой ул. Рязанки. Заложено шурф №3, на задернованном, поросшем травой, кустарниками и лиственными деревьями участке первой надпойменной террасы левого берега р. Рязанки, в 12 м к югу от юго-восточного угла здания № 38 по 1-й ул. Рязанке, в 19 м к юго-западу от юго-западного угла здания № 36 по 1-й ул. Рязанке, в 702 м северо-востоку от шурфа № 2. В процессе выборки шурфа № 3 прослежен культурный слой в виде слоев темно-серой супеси и светло-коричневой супеси с включением битого кирпича и кирпичной крошки. На глубине 0,61 м от уровня дневной поверхности выявлен настил из истлевших деревянных досок. В шурфе № 3 обнаружено большое количество фрагментов керамических сосудов XVIII-нач. XX вв.

Далее маршрут обследования следует в восточном направлении по четной стороне 1-й ул. Рязанки, пересекает Риковский пер., следует далее на восток (рис. 50-52), пересекает Центральный пер., поворачивает на юг вдоль Центрального переулка, пересекает перекресток 1-й ул. Рязанки и ул. Кашина. От перекрестка маршрут следует на запад по нечетной стороне 1-й ул. Рязанки, пересекает ул. Брагина. За перекрестком заложено шурф № 4, на задернованном, поросшем травой и кустарниками участке первой надпойменной террасы правого берега р. Рязанки, в 35 м к северо-западу от

северо-западного угла здания № 25 по 1-й ул. Рязанке, в 40 м к северу от северо-западного угла здания № 20 по ул. Брагина, в 162 м востоку от шурфа № 3. В процессе выборки шурфа № 4 прослежен культурный слой в виде слоев коричневой супеси с включением битого кирпича и кирпичной крошки и переотложенного светло-коричневого суглинка. На глубине 0,86 м от уровня дневной поверхности в западной части шурфа выявлена часть сооружения в виде бревна, которое пересекает шурф вдоль западной стенки с севера на юг. В шурфе № 4 обнаружено большое количество фрагментов керамических сосудов XVIII- нач. XX вв.

Далее маршрут данной ветки обследования продолжает следовать в западном направлении по 1-й ул. Рязанке, где пересекается с четной стороной 1-й ул. Рязанки.

#### **Обследование ул. Венецкого – Сушникова.**

Следующая ветка обследования маршрута следует от перекрестка ул. Венецкого с Центральным пер., а от него - по ул. Венецкого–ул. Сушникова в северо-восточном направлении, пересекает ул. Котельникова, ул. Красную площадь. После перекрестка ул. Венецкого с ул. Красная площадь ул. Венецкого переходит в ул. Сушникова, по которой маршрут обследования продолжает следовать в северо-восточном направлении. На данном участке заложен шурф № 5, на задернованном, поросшем травой и кустарниками участке первой надпойменной террасы левого берега р. Рязанки, в 5 м к юго-востоку от юго-восточного угла здания № 15 по ул. Сушникова, в 9 м к север-северо-востоку от северо-восточного угла здания № 13 по ул. Сушникова, в 17 м к запад-северо-западу от северо-западного угла здания № 10 по ул. Сушникова, в 820 м к северо-востоку от шурфа № 4.

В процессе выборки шурфа № 5 прослежен культурный слой в виде слоев коричневой супеси с включением битого кирпича и кирпичной крошки, рыхлой темно-коричневой супеси с включением битого кирпича (заполнение сооружения) и переотложенного светло-коричневого суглинка с включением темно-коричневой супеси. На глубине 0,49 м от уровня дневной

поверхности в северо-восточном углу шурфа была выявлена часть сооружения с заполнением в виде рыхлой темно-коричневой супеси с включением битого кирпича. Контуры сооружения читались слабо, поэтому для уточнения его границ шурф был прокопан на глубину 1,61 м от уровня дневной поверхности. В шурфе № 5 обнаружено большое количество фрагментов керамических сосудов XVIII- нач. XX вв.

Далее маршрут обследования идет вдоль ул. Сушникова в северо-восточном направлении, пересекает 1-й Гражданский пер., продолжает следовать в северо-восточном направлении. На перекрестке ул. Сушникова и Глухого пер. маршрут обследования поворачивает в юго-восточном направлении и следует вдоль Глухого пер. до перекрестка с 2-й ул. Рязанкой. Здесь маршрут поворачивает в юго-западном направлении и следует вдоль 2-1 ул. Рязанки.

#### **Обследование 2-й ул. Рязанки.**

Маршрут следует в юго-западном направлении, пересекает 1-й Гражданский пер.. Рядом с перекрестком 2-1 ул. Рязанки и 1-го Гражданского пер. заложен шурф № 6, на задернованном, поросшем травой и кустарниками участке первой надпойменной террасы левого берега р. Рязанки, в 28 м к запад-северо-западу от северо-западного угла здания № 4А по 2-й ул. Рязанке, в 50 м к юго-востоку от юго-восточного угла здания № 5 по 2-й ул. Рязанке, в 10 м к юго-востоку от дорожного полотна 2-й ул. Рязанки, в 156 м к восток-юго-востоку от шурфа № 5. В процессе выборки шурфа № 5 прослежен культурный слой в виде слоя темно-коричневой супеси с включением битого кирпича и кирпичной крошки, в котором обнаружены фрагменты керамических сосудов XVIII- нач. XX вв.

Далее маршрут следует в юго-западном направлении, пересекает Овражный пер., следует дальше, на перекрестке 2-й ул. Рязанки и пер. Эсперантистов данный участок маршрута заканчивается.

### **Обследование ул. Данилова.**

Далее был обследован участок маршрута, следующий по ул. Данилова. Он начинается на перекрестке ул. Данилова и Глухого пер., и следует далее вдоль ул. Данилова в юго-западном направлении. На участке к югу от здания № 109 по ул. Данилова был собран подъемный материал – фрагменты керамических сосудов XVIII – нач. XX вв. и фрагмент стеклянного сосуда второй половины XIX в. Заложен шурф № 7, на задернованном, поросшем травой и кустарниками участке первой надпойменной террасы правого берега р. Рязанки, в 17 м к северо-западу от северо-западного угла здания № 138 по ул. Данилова, в 32 м к юг-юго-западу от юго-западного угла здания № 109 по ул. Данилова, в 266 м к северо-востоку от шурфа № 6. В процессе выборки шурфа № 7 прослежены культурные отложения в виде слоев темно-коричневой супеси с включением битого кирпича и кирпичной крошки и плотной темно-серой супеси, в которых обнаружены фрагменты керамических сосудов XVIII - нач. XX вв. и фрагмент фарфорового сосуда.

Далее маршрут продолжает следовать в юго-западном направлении, пересекает пер. Данилова, пер. Овражный и достигает перекрестка с ул. Котельникова.

### **Обследование ул. Котельникова.**

Далее маршрут следует вдоль ул. Котельникова в юго-восточном направлении. В начале данной ветки маршрута был заложен шурф № 8, на задернованном, поросшем травой и кустарниками участке первой надпойменной террасы правого берега р. Рязанки, в 23 м к север-северо-востоку от северо-восточного угла здания № 20 по ул. Котельникова, в 9 м к северо-западу от юго-западного угла здания № 9 по ул. Котельникова, в 470 м к юг-юго-западу от шурфа № 6. В процессе выборки шурфа № 8 прослежен культурный слой в виде темно-коричневой супеси с включением битого кирпича и кирпичной крошки, в которых обнаружены фрагменты керамических сосудов XVIII - нач. XX вв.

Далее маршрут участка обследования продолжает следовать в юго-восточном направлении, пересекает ул. Красноармейскую, ул. Юргенса. Юго-восточнее перекрестка ул. Котельникова и ул. Юргенса был заложен шурф № 9, на задернованном, поросшем травой и лиственными деревьями участке первой надпойменной террасы правого берега р. Рязанки, в 54 м к юго-востоку от юго-восточного угла здания № 17 по ул. Котельникова, в 25 м к северо-востоку от северо-восточного угла здания № 34В по ул. Котельникова, в 18 м к юго-западу от края дорожного полотна ул. Котельникова, в 356 м к юго-востоку от шурфа № 8.

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 9 не обнаружены.

Маршрут участка обследования продолжает следовать в юго-восточном направлении, пересекает ул. Добролюбова, ул. Огарева и завершается в районе перекрестка ул. Котельникова и ул. Минина.

#### **Обследование Глухого пер. – Дудневского пер.**

Следующая ветка маршрута следует от перекрестка Глухого пер. и ул. Сушникова в северо-западном направлении. Она пересекает ул. Ленина, затем Глухой пер. переходит в Дудневский пер., по которому маршрут обследования продолжает следовать в северо-западном направлении до перекрестка с ул. Свердлова.

#### **Обследование ул. Свердлова.**

Ветка обследования поворачивает от перекрестка Дудневского пер. с ул. Свердлова в юго-западном направлении и следует вдоль ул. Свердлова. Она пересекает Кузнечный пер., Ленинский пер.. Юго-западнее перекрестка ул. Свердлова и Ленинского пер. был заложен шурф № 10, на задернованном, поросшем травой и кустарниками участке первой надпойменной террасы левого берега р. Рязанки, в 10 м к запад-северо-западу от северо-западного угла здания № 50 по ул. Свердлова, в 5 м к северо-западу от северо-восточного угла здания № 48 по ул. Свердлова, в 22 м к югу от юго-восточного угла здания № 77 по ул. Свердлова, в 410 м к северо-западу от

шурфа № 5. В процессе прокопки шурфа № 10 прослежен культурный слой в виде темно-коричневой супеси, в которых обнаружены фрагменты керамических сосудов XVIII - нач. XX вв. На глубине 0,79 м от уровня дневной поверхности в юго-восточном углу шурфа была выявлена часть сооружения с заполнением в виде рыхлой темно-коричневой пестроцветной супеси с включением битого кирпича. В шурфе № 10 обнаружены фрагменты керамических сосудов XVIII- нач. XX вв.

Далее маршрут данной ветки обследования продолжает следовать в юго-западном направлении по ул. Свердлова. К северо-востоку от дома № 16 по ул. Свердлова был заложен шурф № 11, на задернованном, поросшем травой участке первой надпойменной террасы левого берега р. Рязанки, в 12 м к северо-востоку от северо-восточного угла здания № 16 по ул. Свердлова, в 9 м к северо-западу от северо-западного угла здания № 18 по ул. Свердлова, в 31 м к югу от юго-западного угла здания № 41 по ул. Свердлова, в 335 м к юго-западу от шурфа № 10. В процессе прокопки шурфа № 11 прослежен культурный слой в виде темно-коричневой супеси с включением битого кирпича, в котором обнаружены фрагменты керамических сосудов XVIII - нач. XX вв. и фрагмент оконного стекла с патиной.

Далее маршрут данной ветки обследования продолжает следовать в юго-западном направлении по ул. Свердлова достигает городского парка отдыха. Маршрут обследования огибает парк отдыха вдоль ул. Свердлова с севера, затем с запада и пересекается с ул. Фрунзе к юго-западу от городского парка отдыха. Данная ветка маршрута обследования заканчивается на перекрестке ул. Фрунзе с ул. Сакко.

#### **Обследование Дуденевского пер.**

Следующая ветка обследования маршрута следует от перекрестка ул. Свердлова и Дуденевского пер. в северо-западном направлении вдоль Дуденевского пер. Она пересекает ул. Карла Маркса, к северо-востоку от данного перекрестка был заложен шурф № 12, на задернованном, поросшем травой участке первой надпойменной террасы левого берега р. Рязанки, в 20

м к югу от юго-западного угла здания № 173 по ул. Карла Маркса, в 38 м к востоку от юго-восточного угла здания № 169 по ул. Карла Маркса, в 760 м к северо-востоку от шурфа № 10.

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 12 не обнаружены.

Далее маршрут данной ветки обследования продолжает следовать в северо-западном направлении по Дуденевскому пер., пересекает ул. Парижской Коммуны, и достигает перекрёстка с ул. Луначарского, после чего поворачивает на юго-запад.

### **Обследование ул. Луначарского**

Следующая ветка обследования маршрута следует от перекрестка ул. Луначарского и Дуденевского пер. в юго-западном направлении вдоль ул. Луначарского, пересекает Кузнечный пер. Юго-восточнее данного перекрестка заложен шурф № 13, на задернованном, поросшем травой участке, в 11 м к западу от северо-западного угла здания № 116 по ул. Луначарского, в 25 м к юг-юго-востоку от юго-западного угла здания № 107 по ул. Луначарского, в 497 м к северо-западу от шурфа № 12.

В процессе выборки шурфа № 13 прослежен культурный слой в виде темно-коричневой супеси, в котором обнаружены фрагменты керамических сосудов XVIII - нач. XX вв.

Маршрут обследования продолжен в юго-западном направлении. К юго-востоку от здания № 72 по ул. Луначарского заложен шурф № 14, на задернованном, поросшем травой, кустарниками и лиственными деревьями участке, в 4 м к северо-востоку от северо-восточного угла здания № 72 по ул. Луначарского, в 35 м к юго-западу от юго-западного угла здания № 57 по ул. Луначарского, в 410 м к запад-юго-западу от шурфа № 13.

В процессе прокопки шурфа № 14 прослежен культурный слой в виде темно-коричневой супеси, в котором обнаружены фрагменты керамических сосудов XVIII - нач. XX вв.

Юго-западнее, к северу от дома № 68 был заложен шурф № 15, на задернованном, поросшем травой участке, в 13 м к северо-востоку от северо-западного угла здания № 68 по ул. Луначарского, в 25 м к югу от юго-восточного угла здания № 49 по ул. Луначарского, в 59 м к запад-юго-западу от шурфа № 14.

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 15 не обнаружены.

Далее маршрут данной ветки обследования пересекает Песочный пер. и завершается на данном участке.

### **Обследование пер. Карла Маркса**

Следующая ветка обследования маршрута следует по пер. Карла Маркса в северо-западном направлении. Северо-западнее дома №23А по ул. Свердлова заложен шурф № 16, на задернованном, поросшем травой участке, в 19 м к северо-западу от северо-западного угла здания № 23А по ул. Свердлова, в 14 м к юго-западу от юго-западного угла здания № 32А по ул. Карла Маркса, в 269 м к северо-западу от шурфа № 11.

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 16 не обнаружены.

Маршрут продолжает следовать в северо-западном направлении вдоль пер. Карла Маркса, пересекает ул. Карла Маркса, Луначарского, огибает с востока Богородский швейно-галантерейный комбинат, поворачивает в юго-западном, а потом в юго-восточном направлении, огибая с севера, а затем с запада заброшенную промзону. Данный участок маршрута заканчивается в районе дома № 1 по ул. Луначарского.

### **Обследование ул. Чернышевского.**

Далее маршрут обследования от перекрестка ул. Чернышевского и ул. Сакко поворачивает и следует в юго-западном направлении. Западнее здания № 1А по ул. Луначарского заложен шурф № 17, на задернованном, поросшем травой и кустарниками участке, в 25 м к западу от юго-западного угла здания № 1а по ул. Луначарского, в 58 м к юго-востоку от юго-

восточного угла здания № 24 по ул. Пушкина, в 569 м северо-западу от шурфа № 16.

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 17 не обнаружены.

Далее маршрут обследования следует в юго-западном направлении вдоль ул. Чернышевского, пересекает ул. Пушкина, ул. 8 марта, ул. Полевую, пер. Чернышевского. Данный участок маршрута завершается юго-западнее перекрестка ул. Чернышевской и пер. Чернышевского. К юго-востоку от данного перекрестка заложен шурф № 18, на задернованном, поросшем травой участке, в 55 м к северо-западу от северо-восточного угла здания № 8 по пер. Чернышевского, в 29 м к юго-западу от северо-западного угла здания № 40 по ул. Чернышевского, в 828 м юго-западу от шурфа № 17.

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 18 не обнаружены.

### **Обследование 3-го Микрорайона.**

Следующий участок маршрута обследования располагается в северо-западной части г. Богородск, в районе 3-го Микрорайона, дорога которого затем переходит в ул. Комсомольскую. Маршрут начинается в районе остановки общественного транспорта «Демидово» и следует в северо-восточном направлении. На данном участке заложен шурф № 19, на задернованном, поросшем травой и кустарниками участке, в 38 м к северо-западу от северо-западного угла здания № 12 3-го микрорайона, в 71 м к юго-западу от юго-западного угла здания № 12Б 3-го микрорайона, в 1,913 км к северо-западу от шурфа № 1.

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 19 не обнаружены.

Далее маршрут следует в северо-восточном направлении. На перекрестке ул. Комсомольской и ул. Туркова данный участок маршрута поворачивает в юго-восточном направлении, вдоль ул. Туркова.

### **Обследование ул. Туркова.**

Данная ветка участка обследования следует в юго-восточном направлении. Восточнее здания № 2 по ул. Туркова заложен шурф № 20, на задернованном, поросшем травой участке, в 48 м к юго-востоку от юго-восточного угла здания № 1 по ул. Туркова, в 41 м к северо-востоку от юго-восточного угла здания № 2 по ул. Туркова.

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 20 не обнаружены.

Маршрут обследования следует в юго-восточном направлении, заканчиваясь в районе дома №13 по ул. Туркова.

### **Обследование ул. Комсомольской.**

Следующий участок обследования начинается на перекрестке ул. Комсомольской и ул. Туркова и следует в северо-восточном направлении вдоль ул. Комсомольской. Далее маршрут обследования поворачивает в северо-западном направлении вдоль юго-западной границы гаражного кооператива «Участок 4 Массив № 1». Заложен шурф № 21, на задернованном, поросшем травой участке, в 156 м к север-северо-востоку от северо-восточного угла от здания № 23 по ул. Комсомольской, в 110 м к востоку от юго-восточного угла здания № 11 садовых участков Дружба, в 577 м к северо-востоку от шурфа № 20.

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 21 не обнаружены.

Далее маршрут обследования на данном участке следует в северо-восточном направлении, заканчиваясь на пересечении ул. Кольцова и северо-восточной оконечности гаражного кооператива «Участок 4 Массив № 1».

### **Обследование ул. Кольцова.**

Маршрут обследования данного участка идет в северо-восточном направлении, заканчиваясь на перекрестке ул. Кольцова и пер. Чернышевского.

### **Обследование пер. Чернышевского – ул. Комсомольской.**

Небольшая ветка маршрута обследования следует в юго-восточном направлении вдоль пер. Чернышевского. Он пересекает ул. Тургенева, доходит до перекрестка пер. Чернышевского и ул. Комсомольской, и поворачивает в юго-западном направлении вдоль ул. Комсомольской, заканчиваясь в районе дома № 24 по ул. Комсомольской.

### **Обследование ул. Кольцова.**

Было продолжено обследование участка вдоль ул. Кольцова в северо-восточном направлении, начиная с перекрестка ул. Кольцова – пер. Чернышевского. Данный участок заканчивается на перекрестке ул. Кольцова – ул. Полевой.

### **Обследование ул. Полевой.**

Далее участок обследования следует в северо-западном направлении вдоль ул. Полевой. К северо-западу от перекрестка ул. Кольцова – ул. Полевой заложен шурф № 22, на задернованном, поросшем травой и лиственными деревьями участке, в 158 м к север-северо-западу от северо-восточного угла здания № 2 по ул. Кольцова, в 242 м к запад-юго-западу от северо-западного угла здания № 62 по ул. Карла Маркса, в 648 м к северо-востоку от шурфа № 21. Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 22 не обнаружены.

Далее маршрут обследования продолжает идти в северо-западном направлении, пересекает железнодорожные пути, и заканчивается на перекрестке ул. Полевой и ул. Заводской.

### **Обследование ул. Заводской – ул. Механизаторов.**

Далее участок обследования следует в восток-северо-восточном направлении вдоль ул. Заводской, которая затем переходит в ул. Механизаторов. Данный участок обследования завершается на перекрестке ул. Механизаторов и ул. Родионова в д. Песочное.

## **Обследование ул. Родионова и окрестностей ул. Родионова в д. Песочное.**

Данная ветка участка обследования идет вдоль ул. Родионова сначала в северо-западном, а затем в восток-северо-восточном направлениях. Восточнее здания № 34 по ул. Родионова был заложен шурф № 23, на задернованном, поросшем травой участке, в 113 м к востоку от юго-восточного угла здания № 34 по ул. Родионова, в 126 м к северо-востоку от северо-западного угла здания № 30 по ул. Родионова, в 730 м к северо-востоку от шурфа № 22. Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 23 не обнаружены.

Далее маршрут обследования идет в восток-северо-восточном направлении в д. Песочное севернее ул. Родионова. Данный участок маршрута пересекает ул. Центральную, ул. Медицинскую.

## **Обследование участка между д. Песочное и д. Шопово.**

Далее маршрут обследования поворачивает в северо-восточном направлении. Участок обследования идет в северо-восточном направлении, начинаясь у юго-восточной окраины д. Песочное и заканчиваясь у южной окраины д. Шопово. На данном участке было заложено 2 шурфа.

Шурф № 24 был заложен на задернованном, поросшем травой и кустарниками участке, в 161 м к северо-востоку от северо-восточного угла здания № 2А по ул. Родионова, в 164 м к восток-северо-востоку от юго-восточного угла здания № 6 по ул. Медицинской, в 554 м к северо-востоку от шурфа № 23.

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 24 не обнаружены.

Шурф № 25 был заложен на задернованном, поросшем травой и кустарниками участке первой надпойменной террасы левого берега р. Прорвы, в 328 м к юг-юго-западу от юго-восточного угла здания № 87 по ул. Лесной (д. Шопово), в 756 м к западу от юго-западного угла здания № 9А по ул. Дуденевское шоссе, в 935 м к северо-востоку от шурфа № 24.

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 25 не обнаружены.

Далее маршрут обследования доходит до южных окрестностей д. Шопово, пересекает асфальтовую дорогу, соединяющую д. Шопово и г. Богородск, огибает с северо-запада завод «Поритеп». К северу от завода был заложен шурф № 26, на задернованном, поросшем травой и кустарниками участке первой надпойменной террасы левого берега р. Прорвы, в 117 м к северо-востоку от северо-западного угла здания № 17 по ул. Дуденевское шоссе, в 189 м к югу от юго-восточного угла здания № 1 по ул. Лесной (д. Шопово), в 695 м к северо-востоку от шурфа № 25.

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 26 не обнаружены.

Далее данный участок маршрута следует в северо-восточном направлении, пересекает р. Прорву и выходит на пересечение с Дуденевским шоссе.

#### **Обследование ул. Дуденевское шоссе.**

Данный участок маршрута следует в юг-юго-восточном направлении вдоль Дуденевского шоссе, с востока огибает корпус завода «Металлимпресс». На данном участке была выполнена зачистка № 1. Зачистка №1, шириной 1 м, была выполнена в 72 м к юго-востоку от юго-восточного угла здания № 9А по ул. Дуденевское шоссе, в 118 м к северо-северо-востоку от северо-восточного угла здания № 9Б по ул. Дуденевское шоссе, в 598 м к юго-востоку от шурфа № 26.

Археологические предметы и признаки культурного слоя в зачистке № 1 не обнаружены.

Юго-восточнее, к востоку от здания № 3к2 по ул. Дуденевское шоссе, заложен шурф № 27, на задернованном, поросшем травой и кустарниками участке, в 82 м к востоку от юго-восточного угла здания № 3к2 по ул. Дуденевское шоссе, в 209 м к северу от северо-западного угла здания № 2 по ул. Дуденевское шоссе, в 946 м к северо-востоку от шурфа № 13.

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 27 не обнаружены.

Данный участок маршрута завершается на перекрестке Дуденевского шоссе и Нижегородского шоссе.

#### **Обследование Поксовского пер.**

От перекрестка ул. Дуденевского шоссе – Нижегородского шоссе маршрут обследования следует в юго-восточном направлении вдоль Поксовского пер. Он пересекает ул. Карла Маркса, и завершается у пересечения с ул. Ленина.

#### **Обследование ул. Пионерская Площадка.**

От ул. Ленина участок маршрута обследования идет по ул. Пионерская Площадка. Сначала он следует в юго-восточном направлении, затем на восток, пересекает ул. Совхозную, следует дальше на восток и завершается в районе очистных сооружений у восточной оконечности ул. Пионерская Площадка.

#### **Обследование участка между ул. Пионерская Площадка и 2-й ул. Рязанкой.**

Следующая ветка маршрута обследования идет от восточной части ул. Пионерская Площадка в юго-западном направлении и достигает района конного клуба «HorseGO». На данном участке была выполнена зачистка № 2.

Зачистка №2, шириной 1 м, выполнена в 33 м к северо-востоку от северо-восточного угла здания № 16А по ул. Пионерская Площадка, в 135 м к север-северо-западу от северо-восточного угла здания № 250А по ул. Данилова, в 1,3 км к юго-востоку от шурфа № 27. Археологические предметы и признаки культурного слоя в зачистке № 2 не обнаружены.

Далее участок продолжает следовать в юго-западном направлении и пересекает промзону к востоку от ул. Данилова, участок к юго-востоку от Богородского пассажирского автотранспортного предприятия, достигает перекрестка ул. Пионерская Площадка и ул. Данилова. К северо-западу от перекрестка был заложен шурф № 28, на задернованном участке первой

надпойменной террасы левого берега р. Рязанки, поросшем травой, кустарниками и лиственными деревьями, в 47 м к юго-востоку от юго-восточного угла здания № 10 по ул. Пионерская Площадка, в 56 м к север-северо-востоку от северо-восточного угла здания № 195 по ул. Данилова, в 477 м к запад-юго-западу от зачистки № 2.

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 28 не обнаружены.

Далее участок обследования продолжает следовать в юго-западном направлении северо-западнее ул. Данилова, проходит южнее Богородского завода домостроительных материалов, достигает северо-восточной оконечности 2-й ул. Рязанки и проходит параллельно ей в юго-западном направлении.

Северо-восточнее перекрестка 2-й ул. Рязанки и Глухого пер. заложен шурф № 29, на задернованном участке первой надпойменной террасы левого берега р. Рязанки, поросшем травой, кустарниками и лиственными деревьями, в 32 м к северо-западу от северо-западного угла здания № 10Б по Глухому пер., в 39 м к северо-востоку от северо-восточного угла здания № 42 по 2-й ул. Рязанке, в 327 м к северо-востоку от шурфа № 2.

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 29 не обнаружены.

На перекрестке 2-1 ул. Рязанки и Глухого пер. маршрут данного участка обследования был завершен.

## **11. Обоснование выводов экспертизы**

1. Проведённые в 2025 году археологические разведочные работы на территории земельных участков, выделенных под реализацию проекта «Капитальный ремонт сетей водоотведения г. Богородска и Богородского муниципального округа Нижегородской области», выполнены с целью реализации нормы Федерального закона от 25.06.2002 г. ФЗ-73 «Об объектах

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В результате археологических научно-исследовательских работ на предмет определения наличия (отсутствия) объектов культурного (археологического) наследия под научным руководством Е. В. Русланова расширена территория выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой села Богородское» (XVI-XVII вв.) и уточнена верхняя граница его датировки до начала XX в.

В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ объекты археологического наследия считаются выявленными объектами культурного наследия со дня их обнаружения лицом, получившим разрешение (открытый лист) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ объекты археологического наследия могут относиться к памятникам, ансамблям или достопримечательным местам.

В соответствии с подпунктом 1 п.1 ст. 5.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ на территории памятника или ансамбля запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

2. Представленная на экспертизу документация о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на территории земельных участков, выделенных под реализацию проекта «Капитальный ремонт сетей водоотведения г. Богородска и Богородского муниципального округа Нижегородской области», подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, выполнена в

соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утверждённым постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15.

#### **4. Выводы экспертизы**

На территории земельных участков, выделенных под реализацию проекта «Капитальный ремонт сетей водоотведения г. Богородска и Богородского муниципального округа Нижегородской области», в ходе проведения разведочных работ обнаружены признаки выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой села Богородское» (XVI-XVII вв.), расширена его территория, уточнена верхняя граница его датировки до начала XX в. Проведение земляных, строительных, мелиоративных, и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ **НЕВОЗМОЖНО (отрицательное заключение).**

#### **Перечень приложений:**

1. Отчет по итогам проведенной археологической разведки на территории земельных участков, выделенных под реализацию проекта «Капитальный ремонт сетей водоотведения г. Богородска и Богородского муниципального округа Нижегородской области» – отдельным томом в соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 1 сентября 2015 г. N 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

2. Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области №Исх-518-469191/24 от 19.08.2024.

3. Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области № 19 от 26 января 2026 г.

4. Договор возмездного оказания услуг на организацию проведения историко-культурной экспертизы № 56-02-11/2025 от 26 сентября 2025 г.

Дата оформления заключения экспертизы – 12.02.2026

Государственный эксперт



А.Н. Кириллов